

REPARACION ELECTROBOMBA CAMARA NUEVA ESPERANZA N°02

Cotización de lo siguiente:

Servicio de Reparación de la Electrobomba Trifasica Marca: Hidrostral de 5Kw (7.5Hp) 380 Voltios de la Camara Nueva Esperanza N°02

CONSTA DE:

- Rebobinado de Motor.
- Cambio de Sellos Mecánicos
- Cambio de Rodamientos

--

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE RECIBIRÁN HASTA EL 08 DE MAYO DEL 2018.

- POR CORREO ELECTRÓNICO logisticaservicios1@emapica.com.pe

CONSIDERARAN EN LAS PROPUESTAS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- Los Precios deben de Incluir impuestos de Ley.**
- Plazo de Entrega**
- Indicar Forma de Pago.**

EPS EMAPICA S.A.

Luis Suárez Achón

Asistente Logística

telefono Entel 942611676